

Palaverprotokoll

Thema	Aufgabe	Wann?	Zuständig
D-43	QR-Form reinigen und eintrennen	31.12.2018	Euro, Garfield, +1
	Neue Schilder im Cockpit		Garfield
	Trudelerprobung vorbereiten		Leif
	Modell		
	Fahrwerksklappe einbauen		
	Lfz in Halle, Hänger zum TÜV	22.1.	Konnix
D-45	Konstruktionsabend	Mi 18:00	
	HLW designen		Phi
	Festigkeitsauslegung		Garfield, Moni, Willy
	CAD Crashcockpit		Dingsda
	Materialprüfung		Heidi
	ANSYS schnorren		Konnix
D-38	Stellen am Rumpf spachteln und schleifen	Do Abend	Ohne, Jadzia
	Querruder lackierfertig machen		
	Cockpit Arbeiten Planen		Seifi
	Bereich um Düse schäften und ebnen		[Ohne]
	Pendelhöhenleitwerk finishen		1314
LS4	dauerhafte Schilder einkleben	Nach DG	Wann
	Cockpit Zeug	Nach DG	Kommt
	Klebeschutz Rumpf-Flächenübergang	Nach DG	Die
	LX-Einbauen	Nach DG	LS4
	Hänger: säubern, schweißen, Gasdruckfedern, Putzimer, Schwamm besorgen,	Nach DG	Wieder
	Gummidämpfer montieren	Nach DG	? → wetterabhängig
Winde	200m Windeseil nach Bensheim		Heidi, Wer nach EDEP fährt
	Schalter		Heidi
	LAN Kabel verkaufen		Natsch
	Anschlüsse fertig stellen		Atze, Heidi
	Windbatterien laden	ASAP	Heidi, Natsch
D-39	Gepäckfachabdeckung lackieren	Low priority	1314
	Propeller einschicken, Kiste zurück geben?	Winter	Teilnehmer, 1314
	Benzinschläuche tauschen		1314
	PTF beantragen		Teilnehmer
Arcus	Elektronik bauen		Natsch
	Finischen		Dennis
	Flächen Winglets in Hänger und nach EDES	Mi 18 Uhr	Tipp-Ex, Shotgun, Marco, Thai Duong, Phi
	Rumpf finishen (Ausbesserung Lack, 2000, polieren)		Heidi, Phi, Natsch
	Hänger ablasten		Leif
ASK21	Aus EDES in die Werkstatt	Mi	Phi
	D-41 Hänger Umbau		Jaxida Anwärter Projekt, Florian Anwärter Projekt ?
	Winterarbeiten		Natsch, Jaxida, Tim, Marco
Bus			
Aufträge	Spannen und Kästen zu DG bringen	Bei LS4 Abholung	Leif, Konnix, Kerze
	Material von DG bestellen		Kerze, Konnix
	Neue Spannen und Fahrwerkskästen bauen	Ende Januar	Kerze
Sonstiges	Organisation Akaflieg 100-Jahr Feier		Shotgun, Tipp-Ex
	Akku Stecker einheitlich umrüsten	Winter	Ohne
	Mylerband besorgen	Winter	Heidi
	LX-5000 verkaufen		
	Klebebänder kaufen		Heidi
	Metallschrott/Chemimüll entsorgen	16.01.	Ohne
	Arbeitssicherheit Gefahrenbeurteilung		Dennis, Ohne, Heidi, Lax
	-> neuen Termin ausmachen (evtl. Februar)		
	-> Elektroprüfung anleihen		
	Dennis im Urlaub	11.1.-3.2.	
	G109 Flächen nach Griesheim	Freitag	Florian, Phi, Kerze, Konnix

15.01.2019

Anwesenheit

2	Alter	Patrik	Seifi	M
	Birk	Jannik	Natsch	M
	Bott	Andreas	Ohne	M
2	Clermont	Sebastian	Sabatron	M
U -	Gengenbach	Erik	Kuli	MaU
	Gorny	Sarah	Tipp-Ex	M
1	Gräff	Kevin	Shaver	M
1	Gubernator	Simeon	Moni	M
1	Hahn	Jonathan	Garfield	M
D	Hammes	Mark	Euro	M
U -	Hesselbarth	Jonathan	Mama	MaU
U -	Kilian	Leonie	Flummi	MU
	Klomp	Arne	1314	Ma
	Köhler	Konstantin	Konnix	M
	Manushyna	Daria	Shotgun	Ma
	Meyer a.d.H.	Ramon	Heidi	M
D	Molitor	Matthias	Teilnehmer	Ma
1	Patzig	Dennis	Knüppler	MaoB
	Schmitz	Philipp	Phischmi	M
	Schubert	Hilmar	Ailmaar	M
1	Thorhauer	Leif	Lax	M
D	Walter	Lukas	Peggi	M
2	Weskamp	Andreas	Dingsda	M

	Brecher	Jadzia	Jaxida	A
2	Geister	Florian		
1	Heinrich	Moritz		A
D 1	Jorg	Oliver		A
	Kruppa	Jeannette	Kerze	A
1	Mansky	Daniel	-sky	A
1	Tauber	Matthias	Brownie	A
1	Unkelbach	Wilhelm	Veylchen	A
2	Kötter	Marco		
	Nguyen	Thai	Duong	A

23	Aktive
3	davon beurlaubt
9	Anwärter

A – Anwärter, a – außerordentlich, D – Dauerentschuldigt, M – Mitglied (Aktiv), oB – ohne Bezieuge, U – beurlaubt

Betreuerliste

D-45	Dingsda
D-43	Lax
D-39	1314
D-38	Ohne
LS4	Seifi
ASK21	Natsch
Arcus	Lax

Bossposten

Gesöff	Veilchen
Werkstatt	Teilnehmer
Bus	Shaver
IT	Natsch
Schnorren	Ohne

Werkstattdienst	
Natsch	
Ohne	

Protokoll: 1314